

Suggerimenti per possibili miglioramenti di aGotino

1. un comando per lo status di sistema, quindi restituisce tutte le informazioni caricate, così da conoscere quale è lo stato attuale e quali sono le impostazioni caricate
2. utilizzare un sensore inclinometro per conoscere il side of pier del tubo e quindi dotare aGotino di occhi
3. modificare o creare un nuovo comando per caricare direttamente la velocità di spostamento piuttosto che incrementarla di volta in volta, penso ad esempio voler muovere rapidamente il tubo in una direzione e un comando altrettanto veloce per resettare il valore al default
4. diversa gestione dei pulsanti di movimento, esempio pressione pulsante AR < 0,5 secondi inizio movimento DX, pressione pulsante AR lunga (>0,5 secondi) inizio movimento SX, pressione pulsante AR se in movimento stop movimento. Stessa cosa per pulsante DEC.